

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

73100

SAP

70008678

Reparación



GIRA LA LLAVE PERO NO SE APAGA

Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3223
Solicitante:		Fecha:	20/06/2020
Ubicación:	PARRAGO	Código QR:	VISA-4120
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8F0LDO & 1Y648 NO ECO 10000/18 CAP. 2 10			
FALLA REPORTADA			
REVISIÓN Y REPARACIÓN: GIRA LA LLAVE PERO NO SE APAGA			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN: GIRA LA LLAVE PERO NO SE APAGA	
OBSERVACIONES			
Reemplazo de Switch de arranque Revisión de los cables de Pluies Visto de foro Bluecert			
Fecha del Servicio:		20-07-2020	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

Reparación

GIRA LA LLAVE PERO NO SE APAGA

