

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

72658

SAP

70019719

Reparación

REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTE PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS



Cotización: 3270

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: AGENCIA VHSA

Ubicación: AGENCIA VHSA

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 3197

Fecha: 16/Ene/2026

Código QR: VHSA-0533

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA

REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS HYSTER / YALE
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO IZQUIERDO
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO DERECHO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

72658

SAP

70019719

Reparación

REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTE PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3270
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3197
Fecha: 16/Ene/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA

REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS HYSTER / YALE
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO IZQUIERDO
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO DERECHO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

72658

Reparación

REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTE PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suarez

Villahermosa Tabasco México 86029

Tel. 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3270

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante:

Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3197

Fecha: 16/Ene/2026

Código QR: VHSA-0533

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA

REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS HYSTER / YALE
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO IZQUIERDO
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO DERECHO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

72658

SAP

70019719

Reparación

REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTE PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jauja Jose Maria Pino Suarez

Villahermosa Tabasco México 86029

Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3270

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante:

Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3197

Fecha: 16/Ene/2026

Código QR: VHSA-0533

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGA YALE MOD. GLP050VXND4E090 S. D875V07481P 70019719

FALLA REPORTADA

REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS HYSTER / YALE
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO IZQUIERDO
1.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO LADO DERECHO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

