



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“REEMPLAZO DE MODULO Y CALIBRACION DE SWITCH DE PALANCA DE LEVANTE”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“REEMPLAZO DE MODULO Y CALIBRACION DE SWITCH DE PALANCA DE LEVANTE”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“REEMPLAZO DE MODULO Y CALIBRACION DE SWITCH DE PALANCA DE LEVANTE”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“REEMPLAZO DE MODULO Y CALIBRACION DE SWITCH DE PALANCA DE LEVANTE”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

LLENADO DE LIQUIDO DE BATERIA 18 BOLSAS POR MANTENIMIENTO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 2892	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

