



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

"LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO HIDRAULICO"





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS


LIMPIEZA DE FILTRO HIDRAULICO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE TRACCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE TRACCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLEADO ELECTRICO Y TERMINALES ESTÁNDAS EN MAL ESTADO, REALIZANDO LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO A DETALLE”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF 3187	Fecha:	15/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11723HRS

“SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLEADO ELECTRICO Y TERMINALES ESTANĐAS EN MAL ESTADO, REALIZANDO LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO A DETALLE”

