

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

ORDEN DE TRABAJO			
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN			
Cda. La Jaena José María Pino Suárez			
Villahermosa Tabasco México 86020			
Tel.: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización:	3253	No. de Orden:	KAUF 3154
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	13/Ene/2026
Solicitante:		Código OR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l			
FALLA REPORTADA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	
		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO	
		REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN	
		REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR	
		REEMPLAZO DE BUJÍAS	
		REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE	
		REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	
		REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS	
		REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)	
		REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS	
		PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)	
		NIVELADO DE FLUIDOS	
		DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS	
		DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS	
		LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL	
		LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaona Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel: 993570509 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3154
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO


INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaona José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570599 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3154
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaona Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3154
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaoua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 993570909 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3164
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaena José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3154
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cda. La Jauja José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86020	
Tel.: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 3253	No. de Orden: KAUF 3154
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 13/Ene/2026
Solicitante:	Código OR: VHSA-0135
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T	
FALLA REPORTADA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS	
Cantidad	Unidad
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaoua José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86020		Tel.: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	3253	No. de Orden:	KAUF 3154
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	13/Ene/2026
Solicitante:		Código OR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T			
FALLA REPORTADA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

73219

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaena Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel: 9933570509 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3253
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3154
Fecha: 13/Ene/2026
Codigo OR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

