

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74270

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86009
Tel: 9932910960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3101
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3019
Fecha: 18/06/2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 2010T NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE


PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
1.000000	LITROS
18.000000	LITROS
10.000000	LITROS
1.000000	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE

OBSERVACIONES
- Bomba de agua reacciona poco de anticongelante

Fecha del Documento: 23/01/26
Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74270

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86009
Tel: 9922670960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contracción: 3101
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3019
Fecha: 18/03/2025
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 2010T NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE

ITEM	PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
1.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
18.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, NIVELADO DE ACEITE E INSTALACION DE TORNILLO DE MULTIPLE DE DESCAPE

OBSERVACIONES

- Bombo de agua reemplazado con agua de anticongelante

Fecha del Servicio: 23/01/26

Horas: 11097.2

Nombre y Firma del Cliente: 

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Auxiliar: 



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

