



Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	00/01/2026
Equipo:	CATERPILLA	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	15398.7HRS


“FALLA OPERATIVA EN EQUIPO DE CARGA: TIRA CONTRAEXPLOSIÓN”





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	00/01/2026
Equipo:	CATERPILLA	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	15398.7HRS

“FALLA OPERATIVA EN EQUIPO DE CARGA: TIRA CONTRAEXPLOSIÓN”





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	00/01/2026
Equipo:	CATERPILLA	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	15398.7HRS

“FALLA OPERATIVA EN EQUIPO DE CARGA: TIRA CONTRAEXPLOSIÓN”





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	00/01/2026
Equipo:	CATERPILLA	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	15398.7HRS

“FALLA OPERATIVA EN EQUIPO DE CARGA: TIRA CONTRAEXPLOSIÓN”





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	00/01/2026
Equipo:	CATERPILLA	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	15398.7HRS

“FALLA OPERATIVA EN EQUIPO DE CARGA: TIRA CONTRAEXPLOSIÓN”

