



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG3DHT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11630.4HRS

“REEMPLAZO DE LLAVIN POR PERDIDA DE SEÑAL”

