

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

73100

SAP

7008678

Reparación

LIMPIEZA DE BUJIA Y TAPA DE DISTRIBUIDOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cel: 993 393 8528
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: Corona Pajusa
Empresa: Pajusa
Solicitante: Pajusa

Nº de cotización: 21-07-2026
Fecha: 21-07-2026
Código CIB: 10-10-10
Tipo de servicio: 10-10-10

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota
Modelo: 850000
Serie: 12644

No. Económico / Ubicación: Corona Pajusa
Capacidad: 1.8
Horómetro / Km: 12644

FALLA REPORTADA

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			limpieza de bujias
2			limpieza de tapa del distribuidor
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA Y MANGUERA DE PRESION DE ENFRIA FOR DEL RADIADOR



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

73100

SAP

7008678

Reparación

LIMPIEZA DE BUJIA Y TAPA DE DISTRIBUIDOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8528
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: Corona Pajusa N° de cotización: 21-07-2026
Empresa: Punto 993 Fecha: 21-07-2026
Solicitante: Punto 993 Código CIB: 0210010
Tipo de servicio: correctivo

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota No. Económico / Ubicación: camio 1200000
Modelo: 850000 Capacidad: 1200000
Serie: 120000 Horómetro / Km: 120000

FALLA REPORTADA

1


ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			limpieza de bujias
2			limpieza de tapa del distribuidor
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA Y MANGUERA DE PRESION DE ENFRIAFOR DEL RADIADOR



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

73100

SAP

7008678

Reparación

LIMPIEZA DE BUJIA Y TAPA DE DISTRIBUIDOR

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 7008678
Empresa: Corona Pajusa
Solicitante: Pinto Pajusa

Nº de cotización: 21-07-2026
Fecha: 12-07-2026
Código QR: 12-07-2026
Tipo de servicio: 12-07-2026

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota
Modelo: 8T0070
Serie: 12644

No. Económico / Ubicación: Carretera 12644
Capacidad: 12644
Horómetro / Km: 12644

FALLA REPORTADA

1


ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			limpieza de bujias
2			limpieza de tapa del distribuidor
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA Y MANGUERA DE PRESION DE ENFRIA FOR DEL RADIADOR

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

73100

SAP

7008678

Reparación

LIMPIEZA DE BUJIA Y TAPA DE DISTRIBUIDOR

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tlaxiaco.
Cel: 993 393 8528
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: Corona Piquisa
Empresa: Pinto 9411
Solicitante: Pinto 9411

Nº de cotización: 21-01-2026
Fecha: 12-01-2026
Código QR: 12-01-2026
Tipo de servicio: Corona Piquisa

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Corona Piquisa
Modelo: 850070
Serie: 121644

No. Económico / Ubicación: Corona Piquisa
Capacidad: Corona Piquisa
Horómetro / Km: Corona Piquisa

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			limpieza de bujias
2			limpieza de tapa del distribuidor
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA Y MANGUERA DE PRESION DE ENFRIA FOR DEL RADIADOR