



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF 3213	Fecha:	25/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1306.3HRS

“GATO HIDRAULICO Y POLEA PRESENTAN DESAJUSTE”

- SE DESMONTA CILINDRO PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF 3213	Fecha:	25/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1306.3HRS

- SE DESMONTA CILINDRO PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF 3213	Fecha:	25/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1306.3HRS

- KIT SE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF 3213	Fecha:	25/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1306.3HRS

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF 3213	Fecha:	25/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1306.3HRS

- SE NIVELA 3 LITS DE ACEITE HIDRAULICO

