



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	23/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	F30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA DAÑADA”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	23/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	F30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

- SUMINISTRO DE 5 LTS DE ANTICONGELANTE

