



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE A FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	F30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

“FALLA EN EQUIPO, NO ARRANCA”

- REEMPLAZO DE ROTOR Y TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE A FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	F30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

- REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE A FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	F30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA Y NIVELADO DE ANTICONGELANTE
- REQUIERE REEMPLAZO DE FOCOS DE CUARTO DELANTERO Y ALARMA DE REVERSA