



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS”

- REEMPLAZO DE TAPON CHICO DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


- REEMPLAZO DE TAPON GRANDE DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


*INSTALACIÓN DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

- REEMPLAZO DE JUNTA DE BANCO DE TRANSMISION





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

- **INSTALACIÓN DE JUNTA DE BANCO DE TRANSMISION**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

- REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

- INSTALACIÓN DE HORÓMETRO DIGITAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA**



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE-





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS



*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y BUJÍAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZODE ANTICONGELANTE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERA LOS PINOS	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3231	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR
- REQUIERE REMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS PARA VERIFICAR ESTADO DE BALATAS
- REQUIERE DESMONTAJE DE ESCAPE PARA REPARACIÓN