



Empresa:	MADERAS DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3230	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF 10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE TORNILLO QUEBRADO DEL ALTERNADOR”

*EXTRACCIÓN DE TORNILLO QUEBRADO





Empresa:	MADERAS DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3230	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF 10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE TORNILLO QUEBRADO DEL ALTERNADOR”

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE TORNILLO





Empresa:	MADERAS DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF 3230	Fecha:	22/01/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF-BF 10542	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BANDA DE ALTERNADOR

