




Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE GAS Y MARCHA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO”

***REEMPLAZO DE VAPORIZADOR DE GAS**





Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE GAS Y MARCHA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO”

***REEMPLAZO DE CONEXIONES Y FILTRO DE GAS**





Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE GAS Y MARCHA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO”

***REEMPLAZO E INTALACIÓN DE MEZCLADOR DE GAS**







Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE GAS Y MARCHA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO”

***INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS**





Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE GAS Y MARCHA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MARCHA**





Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CLINDRO DE LAVANTE LATERAL DERECHO
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS DE INCLINACIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL
- PRESENTA FUGA EN BOMBA HIDRÁULICA
- PRESENTA FUGA EN BASE DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
- FUGA EN BANCO DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE 2 BIRLOS CON TUERCA DE RIN TRASERO
- REQUIERE MANTENIMIENTO A RADIADOR (DESMONTADO Y LAVAO A PRESIÓN)
- REQUIERE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	PROVEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF 3249	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24220HRS

*HORÓMETRO

