



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRAS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

***SE DETECTAN DAÑOS EN LUCES**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	10/02/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19,135 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA FUGA EN SISTEMA DE INCH
- CHICOTE DE INCH REVENTADO
- MANGUERAS DE LA TRANSMISIÓN PRESENTA FUGA
- MICAS DE LUCES TRASERAS DAÑADAS
- FARO DELANTERO DAÑADO

