

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

77016

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL

Colización: 3455	No. de Orden: KAUF 3377
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 13/feb/2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0135
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T		

FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	JUNTA PARA TAPA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL //
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS //

OBSERVACIONES

Se realiza Servicio Correctivo
El Grupo Queda Operativo
Se suministran 5 Lts Aceite
Hidraulico

Fecha del Servicio: 14/febrero/2026

Monedero: 11521.4 h

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

77016

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE JUNTA DE TANQUE HIDRÁULICO

Colización:	3455	No. de Orden:	KAUF: 3377
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	13/feb/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T		

FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	JUNTA PARA TAPA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL //
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS //

OBSERVACIONES

Se realiza Servicio Correctivo
El Grupo Queda Operativo
Se suministran 5 Lts Aceite
Hidraulico

Fecha del Servicio: 14/febrero/2026 Manómetro: 11521.4 h

[Firma]
Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Hincapié Geronimo*

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico: *Abraham Merino R*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

77016

SAP

70023967

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)

Colización:	3455	No. de Orden:	KAUF: 3377
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	13/feb/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T		

FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	JUNTA PARA TAPA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL //
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO //
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS //

OBSERVACIONES

Se realiza Servicio Correctivo
El Grupo Queda Operativo
Se suministran 5 Lts Aceite
Hidráulico

Fecha del Servicio: 14/febrero/2026 Manos/hora: 11521.4 h

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

77016

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE JUNTA DE Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL

Colización: 3455	No. de Orden: KAUF 3377
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 13/feb/2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0135
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T		

FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	JUNTA PARA TAPA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA Y KIT DE SELLOS

OBSERVACIONES

Se realiza Servicio Correctivo
El Grupo Queda Operativo
Se suministran 5 Lts Aceite
Hidraulico

Fecha del Servicio: 14/febrero/2026

Mano de obra: 11521.4 h

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

