

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

76705

SAP

70022250

Reparación

REEMPLAZO DE SELLOS DE CONECCIÓN DE ORBITROL.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jauca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3462
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: VILLAFLORES

No. de Orden: KAUF 3336
Fecha: 07/feb/2025
Codigo OR: VHSA-0382
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MOD.8FG45 S.10400 ECO. 70022250

TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA, KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA DE ENFRIAMIENTO	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	RETEN DE BOMBA DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO	OK
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION, REEMPLAZANDO SELLOS EN MALAS CONDICIONES.	OK
15.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	PIEZA	REFACCION KIT DE SELLOS DE CONECCION DE ORBITROL	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA.	OK

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento a bajo de Dirección
Se Realizo Reemplazo de Mangueras
Se Realiza Reemplazo de sellos de orbitrol
Reemplazo de Reten de Transmision
Queda funcionando perfectamente la direccion
*La falla que presenta de la direccion ya lo hacia antes que cambiaran el cambio de sellos, ese mal ya lo traia antes que cambiaran el cte completo.
15/02/2025 11:59:22

Nombre y Firma del Cliente: Daniel M.
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

76705

SAP

70022250

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR Y MANGUERA DE ENFRIAMIENTO.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jauca - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México - 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3462
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: VILLAFLORES

No. de Orden: KAUF 3336
Fecha: 07/04/2025
Codigo QR: VHSA-0382
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MOD.8FG45 S.10400 ECO. 70022250

TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA, KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION	ESTADO
1.000000	PIEZA	MANGUERA DE ENFRIAMIENTO	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	RETEN DE BOMBA DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO	OK
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION, REEMPLAZANDO SELLOS EN MALAS CONDICIONES.	OK
15.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	PIEZA	REFACCION KIT DE SELLOS DE CONECCION DE ORBITROL	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA.	OK



OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento a bajo de Dirección
Se Realizo Reemplazo de Mangueras
Se Realiza Reemplazo de sellos de orbitrol
Reemplazo de Reten de Transmision
Queda funcionando perfectamente la direccion
*La falla que presenta de la direccion ya lo hacia antes que cambiaron el cambio de sellos, ese mal ya lo traia antes que cambiaron el cte completo.

Fecha de Servicio: 15/04/2025
Código QR: 119977

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

76705

SAP

70022250

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN, ENGRASADO EN GENERAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jauca - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México. 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3462
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: VILLAFLORES

No. de Orden: KAUF 3336
Fecha: 07/04/2025
Codigo QR: VHSA-0382
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MOD.8FG45 S.10400 ECO. 70022250

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA, KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ESTADO
1.000000	PIEZA	MANGUERA DE ENFRIAMIENTO	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	RETEN DE BOMBA DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO	OK
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION, REEMPLAZANDO SELLOS EN MALAS CONDICIONES.	OK
15.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	PIEZA	REFACCION KIT DE SELLOS DE CONECCION DE ORBITROL	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA.	OK

Se Realiza mantenimiento a bajo de Dirección
Se Realiza Reemplazo de Mangueras
Se Realiza Reemplazo de sellos de orbital
Reemplazo de Reten de Transmisión
Manguera funcionando perfectamente la dirección
La falla que presenta de la dirección ya lo hacia no fue por el cambio de sellos, ese mal ya lo traia antes que cambian el este completo.

Fecha de Servicio: 15/04/2025 Hora de Servicio: 11:59:22

Nombre y Firma del Cliente: Daniel M.
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

76705

SAP

70022250

Reparación

REEMPLAZO

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jauca - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México - 86029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 3462	No. de Orden: KAUF 3336
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07-Feb-2025
Solicitante:	Código QR: VHSA-0382
Ubicación: VILLAFLORES	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA MOD.8FG45 S.10400 ECO: 70022250	
TITULO Y DESCRIPCION	
REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA, KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO	
1.000000	PIEZA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO OK
1.000000	PIEZA MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR OK
1.000000	PIEZA BALERO DE TRANSMISION OK
1.000000	PIEZA RETEN DE BOMBA DE TRANSMISION OK
1.000000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO OK
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION, REEMPLAZANDO SELLOS EN MALAS CONDICIONES. OK
15.000000	LITROS LITRO DE ANTICONGELANTE OK
1.000000	PIEZA REFACCION KIT DE SELLOS DE CONECCION DE ORBITROL OK
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA. OK
OBSERVACIONES	
Se Realiza mantenimiento a bajo de direccion Se Realiza Reemplazo de Mangueras Se Realiza Reemplazo de sellos de orbitrol Reemplazo de Reten de Transmision *Queda funcionando perfectamente la direccion *La falla que presenta de la direccion ya lo hacia no fue por el cambio de sellos, ese mal ya lo traia antes que cambianon el cte completo.	
Fecha de Servicio: 15/02/2025	Modificado: 11/9/25
Nombre y Firma del Cliente: Daniel M.	Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
	Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

76705

SAP

70022250

Reparación

ARMADO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jauca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3462
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: VILLAFLORES

No. de Orden: KAUF 3336
Fecha: 07-Feb-2025
Codigo QR: VHSA-0382
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MOD.BFG45 S.10400 ECO: 70022250

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA, KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ESTADO
1.000000	PIEZA	MANGUERA DE ENFRIAMIENTO	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	RETEN DE BOMBA DE TRANSMISION	OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO	OK
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCION, REEMPLAZANDO SELLOS EN MALAS CONDICIONES.	OK
15.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	PIEZA	REFACCION KIT DE SELLOS DE CONECCION DE ORBITROL	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, BALEROS DE POLEA INFERIOR Y RETEN DE BOMBA.	OK

Se Realiza mantenimiento a bajo de Dirección
Se Realizo Reemplazo de Mangueras
Se Realiza Reemplazo de sellos de orbitrol
Reemplazo de Reten de Transmision
Queda funcionando perfectamente la direccion
La falla que presenta de la direccion ya lo hacia no fue por el cambio de sellos, ese mal ya lo traia antes que cambian el este completo.

Fecha de Servicio: 15/02/2025
Nombre y Firma del Cliente: Daniel M.
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

