



MONT-14

|                 |                |                     |       |                   |             |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | WALDO CARRASCO | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | MONT-14     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2887 | <b>Fecha:</b>     | 13/02/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER         | <b>Modelo:</b>      | H50FT | <b>Serie:</b>     | P177V02709N | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,244 HRS |

### \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





MONT-14

|                 |                |                     |       |                   |             |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | WALDO CARRASCO | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | MONT-14     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2887 | <b>Fecha:</b>     | 13/02/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER         | <b>Modelo:</b>      | H50FT | <b>Serie:</b>     | P177V02709N | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,244 HRS |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN

