



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS A BASE KAUFMANN





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS






Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091


Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091


Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS





VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
---	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 11642 HRS
------------------------	--------------------------	---------------	---------	----------------------------	-----------------------------






VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** BENITO JUAREZ **Código QR:** VHSA-0091 **N. Orden:** KAUF3395 **Fecha:** 19/02/2026

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232566 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 11642 HRS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3395	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11642 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE RECOLECTA MONTACARGAS CON MÁSTIL, MANGUERAS Y CONEXIONES DAÑADAS.
2. CADENAS DE MÁSTIL DAÑADAS.
3. POSIBLES DAÑOS EN CILINDROS HIDRÁULICOS LATERALES Y CENTRAL.
4. SE RECOLECTA SIN TANQUE DE GAS.
5. BAYONETA DE ACEITE HIDRÁULICO NO MARCA NADA POR FUGA AL DAÑARSE MÁSTIL.
6. FALTA TAPA DE PLÁSTICO DE TABLERO (LADO DEPÓSITO DE FRENO Y DE PALANCAS DE HIDRÁULICO).