



Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3426	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T HRS

OBSERVACIONES:

SE REEMPLAZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO LATERAL DERECHO POR DAÑO EN SELLOS DESGASTADOS POR USO Y FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO.





VHSA - 0098

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3426	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO LATERAL DERECHO.





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3426	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T HRS

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO LATERAL DERECHO.





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3426	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	N/T HRS

OBSERVACIONES:**RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**