



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF3425	Fecha:	20/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1050.8 HRS

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PERDIDA DE POTENCIA (EQUIPO SE ENCUENTRA CON DAÑO EN TAPA Y ROTOR, REQUIERE REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR COMPLETO)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF3425	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1050.8 HRS

HORÓMETRO

