

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78824

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javia José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86029
Tel: 9633570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colocación: 3557
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 31257
Fecha: 18Feb/2025
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X384203332 NO. ECO 70021082 CA

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE CILINDRO DE DIRECCION OK
1.000000	(Ninguno)	REFACCION MANGUERA DE GAS LP
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO OK

OBSERVACIONES
Se desmonta eje de direccion para reemplazar kit de sellos de cilindro de direccion
Se nivela anticongelante.
Se nivela aceite hidraulico.
Equipo queda operativo.

Fecha del Servicio: 24/02/2025 Horometro: 95482

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78824

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javala José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colocación: 3557
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 34257
Fecha: 18Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X384203332 NO. ECO 70021082 CA

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE CILINDRO DE DIRECCION OK
1.000000	(Ninguno)	REFACCION MANGUERA DE GAS LP
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
7.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO OK

OBSERVACIONES
Se desmonta eje de dirección para reemplazar kit de sellos de cilindro de dirección.
Se nivela anticongelante.
Se nivela aceite hidráulico.
Equipo queda operativo.

Fecha del Servicio: 24/02/2026 Horómetro: 9548.2

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78824

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA TRASERA (INTERIOR Y EXTERIOR).

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colocación: 3557
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3457
Fecha: 18Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X384203332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE CILINDRO DE DIRECCION OK
1.000000	(Ninguno)	REFACCION MANGUERA DE GAS LP
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO OK

OBSERVACIONES
SE DESMONTA BOTE DE DIRECCION PARA REEMPLAZAR KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION
SE NIVELA ANTICONGELANTE.
SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO.
EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

Fecha del Servicio: 24/02/2026 Horómetro: 9548.2

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78824

SAP

70021082

Reparación

ENGRASADO EN GENERAL.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javia José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colocación: 3557
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 34257
Fecha: 18Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X384203332 NO. ECO 70021082 CA

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION OK
1.000000	(Ninguno)	REFACCION MANGUERA DE GAS LP
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO OK

OBSERVACIONES
SE DESMONTA BOTE DE DIRECCION PARA REEMPLAZAR KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION
SE NIVELA ANTICONGELANTE.
SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO.
EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

Fecha del Servicio: 24/02/2026
Horómetro: 9548.2

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78824

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE 2 RETENES DE MAZA TRASERA
(INTERIOR).

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazaa José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86029
Tel. 9633570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colocación: 3857
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3857
Fecha: 18Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X384J03332 NO. ECO 70021082 CA

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA OK
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR MAZA TRASERA OK
1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE CILINDRO DE DIRECCION OK
1.000000	(Ninguno)	REFACCION MANGUERA DE GAS LP
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS, DESMONTANDO Y MONTANDO LLANTA PARA REALIZAR ENGRASADO, KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION, NIVELADO DE ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO OK

OBSERVACIONES
SE DESMONTA BOTE DE DIRECCION PARA REEMPLAZAR KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION
SE NIVELA ANTICONGELANTE.
SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO.
EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

Fecha del Servicio: 24/02/2026 Horometro: 9548.2

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO