

EVIDENCIAS

SAP

70012476

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

GARANTÍA

Reparación

REPARACIÓN DE GUARDA (COLOCACIÓN DE TORNILLO PARA REFORZAR GUARDA CARGA, REEMPLAZO DE TORNILLO Y SE RECORRIÓ ROSCA DE TORNILLO)

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Calle La Jirón - José Martí Pk. Sur -		Villahermosa - Tabasco - México - 86028	
Tel. 9933571510		Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3437
Solicitante:		Fecha:	21/Feb/2026
Ubicación:	TIZMIN, YUCATÁN	Código QR:	VHSA-0216
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA 32 BF025, 36/87 ECG 70012476 MEXIDA			
FALLA REPORTADA:			
REPARACIÓN DE GUARDA			
Cantidad:	1.000000	Servicio:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUARDA
OBSERVACIONES:			
* Colocación de tornillo para reforzar guardacarga			
* Revisión de flechas de aceros guardacarga			
* Reemplazo de tornillo de guardacarga			
* Reemplazo de tornillo			
Fecha del Servicio:	24-02-2026	Moneda:	9789-9
Jose Raymundo Del Socorro		F. Garcia	
Nombre y Firma del Cliente		Nombre y Firma del Técnico	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70012476

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

GARANTÍA

Reparación

REPARACIÓN DE GUARDA – REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cde. La Jirón - José María Pico Salas Villahermosa, Tabasco - México - 86028 Tel. 9933571510 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3437
Sucursal:		Fecha:	21/Feb/2025
Ubicación:	TIZMIN, YUCATÁN	Código QR:	VHSA-0216
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA 32 BF025, 36/87 ECG 70012476 MEXIDA			
FALLA REPORTADA:			
REPARACIÓN DE GUARDA			
Cantidad:	1.000000	Servicio:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUARDA
OBSERVACIONES			
* Colocación de tornillo para Reforzar Guardacaras			
* Revisión de Fluidos de aceites guardando niveles			
* Revisión Rosca de tornillo de Guardacaras			
* Limpieza de tornillo			
Fecha del Servicio:	24-02-2025	Moneda:	9789-9
Jose Raymundo Del Squarff Dpto. Servicio al Cliente		F. VILLALBA Nombre y Firma del Técnico	
Nombre y Firma del Cliente:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

GARANTÍA

SAP

70012476

Reparación

REPARACIÓN DE GUARDA – HORÓMETRO

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86009
Tel. 983379500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TIZMIN, YUCATÁN

No. de Orden: KAUF 3437
Fecha: 21-Feb-2025
Codigo QR: VHS4-0316
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 32-8F025, 30/87 ECO 70012476 MIERDA

FALLA REPORTADA
REPARACIÓN DE GUARDA

DIAGNÓSTICO
1.000000 SERVICIO SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUARDA

DESERVICIONES
* Colocación de Tornillo para Reforzar Guardacuerpo
* Revisión de Fluidos de aceites guardacuerpo
* Revisar Rosca de tornillo de Guardacuerpo
* Limpieza de Tornillo

Fecha del Servicio: 24-02-2024
Horómetro: 8789.9


Jose Porfirio Delgado
Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

GARANTÍA

SAP

70012476

Reparación

REPARACIÓN DE GUARDA – PLACA DE DATOS

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirón - José María Pico Salas
Villahermosa, Tabasco, México 86008
Tel. 9933571510 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Subcliente:
Ubicación: TIZMIN, YUCATÁN

No. de Orden: KAUF 3437
Fecha: 21/Feb/2025
Código QR: VHS4-0216
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FG25, 36787 ECG 70012476 MEXIDA

FALLA REPORTADA:
REPARACIÓN DE GUARDA

SERVICIO
Código: 1.000000
Servicio: SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUARDA

OBSERVACIONES:
* Colocación de tornillos para reforzar guardacaras
* Revisión de flechas de aceros guardacaras
* Revisión de flechas de tornillos de guardacaras
* Revisión de tornillos

Fecha del Servicio: 24-02-2025
Horario: 9:00-17:00

Jose Raymundo Del Socorro
Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

