

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79448

SAP

70022298

Reparación

REEMPLAZO DE 4 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN DE ADITAMIENTO 4TA FUNCIÓN.

ORDEN DE TRABAJO		
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - Jose Maria Piro Suarez Villahermosa Tabasco - Mexico 86029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx		
Colización: 3577	No. de Orden: KAUF 3439	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/feb/2020	
Solicitante:	Código QR: VN6A-0318	
Ubicación: MERIDA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA		
FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)		
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ADITAMIENTO 4TA FUNCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)
OBSERVACIONES		
- Reemplazo de 4 mangueras de presion de aceite de 4ta funcion		
- Desmontaje de radiador para servicio de lavado y enfriador de aceite		
- 8 litros de anticongelante por sondeo		
- Revisión de flujos de aceite quedando eschididos		
- Retorno de 5 litros de aceite hidraulico		
Fecha de Emisión: 25-02-2020	Monitoreo: 12.022.9	
Nombre y Firma del Cliente: Erick Capistrán	Nombre y Firma del Técnico: Francisco Piro	
Nombre y Firma del Auxiliar:		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79448

SAP

70022298

Reparación

REEMPLAZO DE 4 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN DE ADITAMIENTO 4TA FUNCIÓN.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca - Jose Maria Piro Suarez
Villahermosa Tabasco - Mexico 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3577
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: MERIDA

No. de Orden: KAUF 3439
Fecha: 21Feb/2020
Codigo QR: VNSA-0318
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA 8FG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ADITAMIENTO 4TA FUNCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)

OBSERVACIONES

- Reemplazo de 4 mangueras de presión de aceite de 4ta función
- desmontaje de radiador para servicio de lavado y enfriador de aceite
- 8 litros de anticongelante para servicio
- Revisión de flujos de aceite quedando eschidido
- Retorno de 5 litros de aceite hidráulico

Fecha de Emisión: 25-02-2020

Monograma: 12022.9

Nombre y Firma del Cliente: Eric Capistrán

Nombre y Firma del Técnico: Francisco

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70022298

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79448

Reparación

RELLENO DE ANTICONGELANTE (8 LTS) Y ACEITE
HIDRÁULICO (5 LTS)

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco - Mexico		Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 3577	No. de Orden: KAUF 3439	Fecha: 21/feb/2020	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Código QR: VNKA-0318	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Solicitante:			
Ubicación: MERIDA			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA			
FALLA REPORTADA			
REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ADITAMENTO 4TA FUNCION	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)	
OBSERVACIONES			
- Romplazo de 4 mangueras de presion de aceite de 4 funciones			
- desmontaje de radiador para servicio de lavado y enfriador de aceite			
- 8 litros de anticongelante por sondeo			
- Revisión de flujos de aceite quedando eschidido			
- Relleno de 5 litros de aceite hidraulico			
Fecha de Emisión: 25-02-2020	Número de Orden: 70022.9		
Nombre y Firma del Cliente: Eric Capistrán	Nombre y Firma del Técnico: Francisco		
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79448

SAP

70022298

Reparación

LIMPIEZA DE RADIADOR Y ENFRIADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca, Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco Mexico 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3577
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: MERIDA

No. de Orden: KAUF 3439
Fecha: 21Feb/2020
Codigo QR: VN6A-0318
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA 8FG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ADITAMENTO 4TA FUNCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)

OBSERVACIONES

- Romplazo de 4 mangueras de presión de aceite de 1/2 pulgada
- desmontaje de radiador para servicio de lavado y enfriador de aceite
- 8 litros de anticongelante por bomba
- Revisión de flujos de aceite quedando eschidos
- Retorno de 5 litros de aceite hidráulico

Fecha de Emisión: 25-02-2020

Monitoreo: 12022.9

Nombre y Firma del Cliente: *Enrique Capistrán*

Nombre y Firma del Técnico: *Francisco*

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79448

SAP

70022298

Reparación

HORÓMETRO

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauja - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco - Mexico		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 3577	No. de Orden: KAUF - 3439	Fecha: 21Feb/2020	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Solicitante: MERIDA	Codigo QR: VNSA-0318	
Ubicación: MERIDA		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA			
FALLA REPORTADA			
REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)			
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ADITAMENTO 4TA FUNCION	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA POR FUGA HIDRAULICA, DESMONTAJE DE RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU LIMPIEZA, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO (PARA DESCARTAR DEMAS POSIBLES FALLAS)	
OBSERVACIONES			
- Reemplazo de 4 mangueras de presión de aceite de 4 funciones			
- Desmontaje de radiador para servicio de lavado y enfriador de aceite			
- 8 litros de anticongelante por sondeo			
- Revisión de flujos de aceite quedando eschudos			
- Retorno de 5 litros de aceite hidráulico			
Fecha de Emisión: 25-02-2020		Horómetro: 12022.9	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO