



VHSA-0072

Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3584	Fecha:	11/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1021.3 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE

- EQUIPO PRESENTABA FALLA POR CORTO EN LINEA DE CORRIENTE DE BOBINA.
- SE AISLA CORRIENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

ANTES



DESPUÉS





VHSA-0072

Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3584	Fecha:	11/03/2026
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1021.3 HRS

OBSERVACIONES

1. REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA POR TERMINAL POSITIVA RECALENTADA.
2. REQUIERE TAPA, CABLES DE BUJÍAS Y REEMPLAZO DE BUJÍAS.
3. REQUIERE ENCASQUILLADO EN CUERDA DE BUJÍA DE CILINDRO (4).
4. REQUIERE REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA POR FUGA DE ACEITE DE MOTOR.



VHSA-0072

Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3584	Fecha:	11/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1021.3 HRS

ANEXOS DE OBSERVACIONES





VHSA-0072

Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3584	Fecha:	11/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1021.3 HRS

ANEXOS DE OBSERVACIONES

