



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3441	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,434 HRS

“FALLA EN SISTEMA DE FRENOS, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE FRENOS”

*REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3441	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,434 HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENO LADO DERECHO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3441	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,434 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3441	Fecha:	23/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,434 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

