



Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	

*SE ENCUENTRA DAÑO EN EJE DE DIRECCIÓN (NO TENIA LOS TORNILLOS DEL SOPORTE)



*SE TOMARON LOS TORNILLOS DEL MONTACARGAS A232566 PARA DEJAR HABILITADO EL EQUIPO





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	

***REVISIÓN DE NIVELES, LE FALTA ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	

OBSERVACIONES:

