



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	KAUF3507	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	KAUF3507	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F


RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF (3 LITROS)





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	KAUF3507	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

HORÓMETRO (NO FUNCIONA) Y PLACA DE DATOS





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	KAUF3507	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/F

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS.
3. REQUIERE FAROS DELANTEROS Y TRASEROS CON INSTALACIÓN ELECTRICA Y FABRICACIÓN DE BASES.