

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y FILTRO DE AIRE PRIMARIO.

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – NIVELADO DE FLUIDOS

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –
LUBRICADO DE CADENAS.**

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO
EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.**

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO
EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.**

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

KAUPMANN

Interpretación y ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria agrícola.

Comando: 0001
Trabajo: PUNTO A PUNTO
Máquina: 80000000000000000000
Fecha: 01/01/2016
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SEVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

ITEM	PAZ
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA
2	REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN API
3	REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
4	REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
5	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
6	REVISIÓN GENERAL DE AJUSTES DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN, CLAVON, ESPRUELO, PLUMAS DE TRABAJO, PUNOS, CUMPLES
7	REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS
8	PRUEBA DE FRENO EN BUENOS CALIBRACIONES
9	REVISIÓN DE FLUIDOS
10	REEMPLAZO DE LAMPARAS LIMPES A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS
11	REEMPLAZO DE CABLE PORTA HORQUILLA PARA LAMPAS Y ENGRANAJE DE BALEROS
12	LAVADO A DETALLE Y ENGRANAJE DE BALEROS
13	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

Fecha: 01/01/2016
Página: 1 de 1



Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO
EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.**

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

KAUPMANN

Interpretación y descripción de la obra
El cliente, el contratista y el supervisor
El cliente, el contratista y el supervisor

Cliente: 0000
Tramo: PUNTO A PUNTO 10
Mantenimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. de Orden: 0001
Fecha: 01/01/2016
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, NIVELAR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR.

REPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN APT
REPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
REPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REVISIÓN GENERAL DE AJUSTES DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN, CLAVON, ESPRUELO, PLUMAS DE INYECCIÓN, PUNOS, CUMPLES
REVISIÓN GENERAL DE BATERIA HIDRÁULICA PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
NIVELADO DE FLUIDOS
REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN
REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE BATERIA
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

RECOMENDACIONES:
El equipo requiere ajuste de carro porta horquilla en baleros y lanas.
El equipo requiere de aceite de 150w-90.
El equipo requiere de aceite de motor.
El equipo requiere de aceite de motor.
El equipo requiere de aceite de motor.

457/2016 730/2016

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]



Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO
EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.**



Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80775

SAP

70022016

Reparación

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LAVADO
EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.**

[illegible]

Recomendaciones

- EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLA EN BALEROS Y LAINAS.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE TAPA DE FUSIBLES.
- REQUIERE LLANTAS TRASERAS



