

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81346

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE
DESPLAZADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaula José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel.: 9933579560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KALIF 3549
Solicitante:		Fecha:	06/Mar/2026
Ubicación:	PALENQUE	Código QR:	VHSA-0122
		Tipo de Servicio:	LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5			
FALLA REPORTADA			
REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE			
Parámetro	Unidad	Descripción	
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE	
OBSERVACIONES			
Se reemplazaron mangueras viajeras de desplazador y 2 lts de aceite hidráulico			
Fecha del Servicio:		Horómetro:	
06-03-2026		16024	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
MELI Altair		[Firma]	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81346


SAP

70023391

Reparación

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (7 LTS)

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauja José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel.: 9933579560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KALIF 3549
Solicitante:		Fecha:	06/Mar/2026
Ubicación:	PALENQUE	Código QR:	VHSA-0122
		Tipo de Servicio:	LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5			
FALLA REPORTADA			
REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE			
Identificador	Orden	Descripción	
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE	
OBSERVACIONES			
Se reemplazaron mangueras y jeringas de desplazador X 7 lts de aceite hidráulico			
Fecha del Servicio:	06-03-2026	Horómetro:	16024
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
MELI Altair		[Firma]	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO