




Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:	ANTONIO GARCIA	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3526	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CANABAL	Horómetro:	15325.3


REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – REEMPLAZO Y SERVICIO DE FIJAR CORRECTAMENTE SWITCH DE IGNICION





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:	ANTONIO GARCIA	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3526	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CANABAL	Horómetro:	15325.3

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE PALANCA DE 3ER Y 4TA FUNCIÓN





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:	ANTONIO GARCIA	Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3526	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CANABAL	Horómetro:	15325.3

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – OBSERVACIONES:

1. REQUIERE ADAPTACIÓN DE BUJE PARA CUBRIR EN ESPACIO DE LA 4TA PALANCA YA QUE QUEDÓ EL ESPACIO VACÍO.
2. REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS (EMPIEZA A FALLAR EQUIPO).
3. EQUIPO OPERATIVO