

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sede: Tuxtla, Yucatán
Código QR: 803371088
No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05/04/2024
Código QR: VISA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Montacargas Toyota 32-8FGU25 ECO 70023261 Tuxtla

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, REVISIÓN DE FRENOS, ANTICONGELANTE, CLAXON, ENTRE OTROS, LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENOS).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 04/04/2024
Mantenimiento: 11085.6

Diego Falcon Jaramero
Juan Carlos Jimenez



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: TERAX, YUCATAN
Cob. La Jirón: José María Pérez Suárez
Volumen: Tabasco: México: 88019
Tel: 883371080: jesus.almendarez@terax.com.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05/Mar/2024
Codigo QR: VMSA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU2S ECO 70023261 YUCAT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, CLAXON, ENTRE OTROS, LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENAO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENOS).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK


Fecha del Servicio: 04/Mar/2024

Mano de obra: 11055.6

Diego Falcon Tamayo
Juan Luis Jimenez

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden de Servicio

Cliente: 3433 PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: TETAX, YUCATAN

Col. La Jirón José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco México 86019
Tel. 9833710180 Email: atendimento@ashram.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05/Mar/2024
Codigo QR: VISA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARUA TOYOTA 32-8FGU2S ECO 70023261 YUCAT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Minuto	PIEZA
1000000		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 04/Mar/2024

Diagnóstico: 11085.6

Diana Falcon Jimenez Juan Carlos Jimenez



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden de Servicio

Cliente: 3433 PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: TERCER, YUCATAN

Cob. La Jirón José María Pino Suárez
Volumen: Tercer México 88219
Tel. 8033710801 www.tercera.com.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05Mar2024
Codigo QR: VISA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARRO TOYOTA 32-8FGU2S ECO 70023261 YUCAT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Modelo	PIEZA
1000000		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, REVISION DE FRENOS, ANTICONGELANTE, CLAXON, ENTRE OTROS, LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, LUBRICACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENOS).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 04/Mar/2024

Diogo Falcon Tamayo

Juan Carlos

11055.6

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: TETAX, YUCATAN

Cob. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México - 86019
Tel: 9833710180 - Email: atendimento@amh.com.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05/Mar/2024
Codigo QR: VMSA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU2S ECO 70023261 TETAX

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Unidad	Descripción
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, CLAXON, FRENOS, ANTICONGELANTE, LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENOS).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 05/Mar/2024

Diagnóstico: Falta de aceite

11055.6

Diego Falcon Tamayo

Juan Carlos

Trinidad



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: TERAX, YUCATAN
Cob. La Jirón - José María Pino Suárez
Volumen: Tabasco - México - 88019
Tel: 933710180 - Email: atendimento@ashpam.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05Mar2028
Código QR: VISA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU2S ECO 70023261 YUCAT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Modelo	FALLA REQUERIDA
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, LUBRICACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO).

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 01/Marzo/2026

Diogo Falcon Tamayo

Juan

11055.6



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden de Servicio

Cliente: 3433 PUNTO A PUNTO T2

Ubicación: TETAX, YUCATAN

No. de Orden: KAUF 3529

Fecha: 05/Mar/2025

Código QR: VMSA-0317

Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARRO TOYOTA 32-4FGU25 ECO 70023261 TETAX

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Detalle
1000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, CLAXON, DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, LUBRICACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO).	

OBSERVACIONES

Servicios Realizados OK


Fecha del Servicio: 05/Mar/2025

Mano de obra: 11085.6

Diego Falcon Jimenez

Juan Carlos Jimenez

Trinidad



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80846

SAP

70023261

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden de Servicio: 3433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: TETAX, YUCATÁN



Cob. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México - 86019
Tel: 983371080 - Email: atendimento@ashermex.mx

No. de Orden: KAUF 3529
Fecha: 05/Mar/2025
Codigo QR: VISA-0317
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 ECO 70023261 TETAX

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Componente	Detalle
1000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL, A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, ENGRASADO DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO).	
OBSERVACIONES	
Servicios Realizados OK	
Fecha del Servicio: 04/Mar/2025	
Mantenimiento: 11055.6	
Diana Falcon Yarnay	
Juan Carlos	
[Signature]	



Recomendaciones

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MANGUERAS DE RETORNO DE ENFRIADOR