

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Origen:	367	No. de Orden:	KAP 3507
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07/04/2025
Solución:		Código QR:	UNDA-0307
Ubicación:	CAMPECHE, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGA TOYOTA 8743 SERIE 20127 ECO 1004327 CAMPECHE	

FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

Descripción	Pieza	Detalles
1000008	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR. REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS. REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE). REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN. ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LUBRICACIÓN DE CADENAS. PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).

OBSERVACIONES	
Servicio Realizado OK.	

Fecha del Servicio:	12/04/2025	Huella:	7736.2
		Francisco Babin	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Corredor:	3627	NO. de Orden:	KALP 3587
Cliente:	PUERTO A PUNTO T2	Fecha:	27/04/2020
Sucursal:		Código QR:	UNSA-0087
Ubicación:	CAMPECHE, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
AUTOMÓVIL: TOYOTA 4045 SERIE 20127 ECO1003432 CAMPECHE			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS			
FECHA	SERVICIO	OBSERVACIONES	
01/04/2020	PREVA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS. REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE). REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FARGO, CLAXON, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL, A PRESIÓN ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado O.K.			
Fecha del Servicio:		Manejado:	
12/04/2020		77362	
Firma:		Firma:	
Francisco Bernal		T. Torres	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenador:	867	NO. de Orden:	8451
Cliente:	PUNTO A TUNJO T2	Fecha:	17/04/2017
Sucursal:		Código del	UNICAJA
Atención:	CAMPECHE, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

DETALLE DEL EQUIPO		
AUTOMOVILAR TOYOTA ECUA BEBE 2017 ECU 800437 CAMPECHE		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANUTENCIÓN PREVENTIVO 800 HORAS		

ORDEN	PIEZA	DESCRIPCION
000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 800 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.
		REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION
		REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO
		REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
		8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION
		8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR
		REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS.
		REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE).
		REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FARGOS, CLAVON, ENTRE OTROS).
		LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION.
		REVISIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL.
		VERIFICACION DE CABLEADO.
		PRUEBA DE PRENADO EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS).
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado O.K.		

Copia del Servicio:	17/Mar/2017	numero:	77367
	Torres Buen		Flores

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Colación:	367	No. de Orden:	9416
Cliente:	PLANTO A PUNTO 12	Fecha:	12/04/2018
Tallero:		Código QR:	UNSA-CIT
Ubicación:	CAMPICHE, CAMPICHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARSA TOYOTA FUSCA BEIBE 2017 ECO 1003437 CAMPICHE	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

TIEMPO	SEÑAL	DESCRIPCION
1:00:00	SEÑAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE PRIMARIO REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR
1:00:00	SEÑAL	REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE). REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FARGOS, CLAVON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACION DE CILINDROS EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS. PRUEBA DE FRENO EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS).
OBSERVACIONES		
- Servicio Realizado O.K.		

Fecha del Servicio:	12/04/2018	Horas de Servicio:	773.67
Técnico Buen		Firma	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327


Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden: 547	Orden: 547	Orden: 547
Cliente: PUNTO A PUNTO ES	Orden: 547	Orden: 547
Servicio: CAMPEONE, CAMPEONE	Orden: 547	Orden: 547
Ubicación: CAMPEONE, CAMPEONE	Orden: 547	Orden: 547
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MOTOR: 2000CC, 100000 KM, 100000 KM		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Firma: [Firma]		
Firma: [Firma]		

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327


Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden: 547	Orden: 547	Orden: 547
Cliente: PUNTO A PUNTO 12	Orden: 547	Orden: 547
Tecnico: CAMPECHE, CAMPECHE	Orden: 547	Orden: 547
Ubicacion: CAMPECHE, CAMPECHE	Orden: 547	Orden: 547
INFORMACION DEL EQUIPO		
MOTOR: TOYOTA 4CYL 2.0L 10000 HRS		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS		
OBSERVACIONES		
SE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS. INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVEL DE FLUIDOS: MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENO, ANTICONGELANTE, REVISION DE LOS NIVEL DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FARGO, CLAVON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, LUBRICACION DE Cadenas, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO).		
Servicio Realizado OK		
Firma: [Firma]		
Firma: [Firma]		

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: DAET Teléfono: PUNTO A PUNTO T2 Almacén: CAMPICHE, CAMPICHE	No. de Orden: 6516 Fecha: 07/Mar/2016 Tipo de Servicio: USG-100 PREVENTIVO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
FALLA REPORTADA	
REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
1000000	PREZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, 3 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FILTROS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENOZ, ANTICOLISATE), REVISIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL, A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENOZ EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENOZ.	
OBSERVACIONES	
Servicio Realizado O.K.	
No. del Servicio: 12/Mar/2016	No. de Orden: 77367
Firmado: Buena	Firmado: [Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA			
MODELO	8FG45	VÍA DELANTERA	1150MM
Nº DE CODIGO DE MODELO ESPECIAL, MODELO DE ACCESORIO	FSVA450	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO DEL	300-15/8. 00
Nº DE BASTIDOR	8FG50-20127	PRESIÓN DEL NEUMÁTICO DEL	SOLID
PESO DE LA CARRETILLA	7320KG	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO TR.	7. 00-12/5. 00
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA 'A'	5000MM	PRESIÓN DEL NEUMÁTICO TR.	SOLID
		AÑO DE PRODUCCIÓN	2022
		POTENCIA NOMINAL	65KW
CAPACIDAD CON EL MÁSTIL VERTICAL EQUIPADO COMO SE MUESTRA			
CAPACIDAD	4000KG	4000KG	2980KG
CENTRO DE CARGA 'B'	500MM	600MM	1000MM
		TOYOTA INDUSTRIAL CORPORATION 2-1, Toyoda-cho, Higashi-Ku, Toyota, 465-0851 Japan	

KEY ON  7336.0 h
LAP 7304.0 h
2SEC
RESET
NEXT

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80848

SAP

70024327

Reparación

- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE RADIADOR

Cédulas: 5427 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Teléfono: Almacén: CAMPECHE, CAMPECHE	No. de Orden: Fecha de Emisión: Fecha de Servicio:	KILÓMETROS: 5740000 VAGA: 1983 PREVENTIVO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO		
BUENALCARIA TOYOTA 8045 SERIE 2017 ECU 10B3437 CAMPECHE		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
5000000	PREZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUSIVE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR. REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HORMALEJO PARA DESCARTAR FUGAS. REVISIÓN DE LOS NIVELLES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HORMALEJO, FRENOS, ANTICOLISANTE). REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FARGOS, ALARMA, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN. DESGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LIBERACIÓN DE CADENAS. PRUEBA DE FRENO EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO.
OBSERVACIONES B		
Servicio Realizado O.K.		
Fecha del Servicio: 12/11/2016	Asesorante:	73367
Firmado: <i>[Firma]</i> Fecha:	Firmado: <i>[Firma]</i>	

Recomendaciones

- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE RADIADOR

