

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Item	Descripción
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).	

OBSERVACIONES	
-Servicio Realizado OK.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Hora de Inicio:	18:27:53
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALIF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2018
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Unidad	Descripción
1000000	PIEZA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).

OBSERVACIONES	
- Servicio Realizado O.K.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2018	Horómetro:	18275.3
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP


70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALIF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2018
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308
Ubicación:	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS.		
OBSERVACIONES		
-Servicio Realizado O.K.		
Fecha del Servicio:		13/Marzo/2018
Operador:		Gilberto Rban Alejandro
Hoyonseto:		18275.3



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALP 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Item	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).		
OBSERVACIONES		
-Servicio Realizado O.K.		
Fecha del Servicio:		13/Marzo/2026
Honorario:		18275.3
Gliberto Riban Alejandro Operador		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALIF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM	

FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	


Cantidad	Descripción
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).	

OBSERVACIONES	
-Servicio Realizado O.K.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Honorario:	18275.3
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALIF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).		

OBSERVACIONES		
-Servicio Realizado O.K.		

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Horómetro:	18275.3
Operador:	Gliberto Ribaon Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALIF 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308
Ubicación:	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARSA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).		

OBSERVACIONES	
-Servicio Realizado OK.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Huella:	182753
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALP 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2018
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM	

FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).		

OBSERVACIONES	
-Servicio Realizado O.K.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2018	Homonero:	182753
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALP 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHBA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARUA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).		

OBSERVACIONES	
-Servicio Realizado O.K.	

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Horómetro:	8275.3
Operador:	Gliberto Rban Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80849

SAP

70023708

OBSERVACIONES

Ordenación:	3428	No. de Orden:	KALP 3558
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308
Ubicación:	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91804 ECO 70023708 CD CARM		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1	000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO, EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS.		

OBSERVACIONES		
-Servicio Realizado OK.		

Fecha del Servicio:	13/Marzo/2026	Huella:	182753
Operador:	Gilberto Rban Alejandro		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

- REQUIERE REPARACIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS Y DESPLAZADOR (REQUIERE RECTIFICACIÓN EN TORNO Y REEMPLAZO DE BAQUELAS)
- RADIADOR ESTA DAÑADO REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADOR NUEVO
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE Y ABRAZADERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA
- REQUIER REEMPLAZO DE MICA FRONTAL (ESTA OPACADA)
- NECESITA EXTINTOR