

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	3436	No. de Orden:	KALP 3532
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	28/04/2026
Subcliente:	MÉRIDA, YUCATÁN	Código QR:	VMSA-0482
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-BF030 & 3725 E007 70025828	
TALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
1.000000	PEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)	
OBSERVACIONES	
- Servicios ok	
Se corrigió debilita en luces de accesorios (Torreta, Dirección) mal conectados y mal funcionamiento	
Fecha del Servicio:	09/Marzo/2026
Horómetro:	3345.4 h
J. J. Jimenez	
J. J. Jimenez	
J. J. Jimenez	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: 3436
Código: PUNTO A PUNTO T2
Subcliente:
Ubicación: MERIDA, YUCATAN

No. de Orden: KALP 3532
Fecha: 26/04/2026
Código QR: VMSA-0452
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-8F030 & 9725 E007 70025828

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

ITEM	DESCRIPCION
1.000000	PEZA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS)

OBSERVACIONES

- Servicios ok

Se corrigió debilidad en luces de accesorios (Torreta, Direccion) mal conectados y mal funcionamiento

Fecha del Servicio: 09/Marzo/2026

Horómetro: 3345.4 h

José Jimenez
J. J. Jimenez
J. J. Jimenez



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: 3436
Código: PUNTO A PUNTO T2
Sustitución: MERIDA, YUCATAN
No. de Orden: KALP 3532
Fecha: 26/06/2016
Código QR: VMSA-0482
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-8F030 & 3725 ECU 70025828

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

FAJILLA REPORTADA

ITEM	PEZA	DESCRIPCION
1.000000	PEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS)

OBSERVACIONES

- Servicios ok

Se corrigió debite en luces de accesorios (Torreta, Direccion) mal conectados y mal funcionamiento

Fecha del Servicio: 09/06/2016

Horas: 3345.4 h

José Jimenez

Vicente

J. TORRES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	3436	No. de Orden:	KALP 3532
Ciudad:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	26/04/2026
Subsistema:		Código QR:	VMSA-0482
Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
TALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).	
OBSERVACIONES	
- Servicios ok	
Se corrigió debilidad en luces de accesorios (Torreta, Dirección) mal conectados y mal funcionamiento.	
Fecha del Servicio:	09/Marzo/2026
Horómetro:	3343.4 h

José Jimenez
J. T. Ortiz



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden de Servicio: 3436
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sede: Yucatán
Ubicación: MÉRIDA, YUCATÁN
No. de Orden: KALP 3532
Fecha: 09/11/2016
Codigo QR: VMSA-082
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-8F030 B. 5725 ECU 70025828

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

TALLA REPORTADA

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
1.000000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS)

OBSERVACIONES

- Servicios ok


Se corrigió debilidad en luces de accesorios (Torreta, Dirección) mal conectados y mal funcionamiento

Fecha del Servicio: 09/11/2016
Horas: 3345.4 h

José Jimenez
V. T. O. R. L. S.

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: N/A
Código: PUNTO A PUNTO T2
Sistema: MERIDA, YUCATAN
No. de Orden: KALP 3532
Fecha: 26/06/2016
Código QR: VMSA-0452
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-87030 B 9725 E007 70025828

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

TALLA REPORTADA

ITEM	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENSOS)

OBSERVACIONES

- Servicios ok

Se corrigió debilidad en luces de accesorios (Torreta, Dirección) mal conectados y mal funcionamiento

Fecha del Servicio: 09/06/2016

Horómetro: 3345.4 h

José Jimenez

Vicente

J. TORRES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80845

SAP

70025828

Reparación

**REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES*

Cliente: N/A
Código: PUNTO A PUNTO T2
Sede: MÉRIDA, YUCATÁN
No. de Orden: KALP 3532
Fecha: 26/04/2016
Código QR: VMSA-0452
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MOD. 32-8F030 B 5725 ECU 70025828

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

FAJLA REPORTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1.000000	REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO)

OBSERVACIONES

- Servicios ok

Se corrigió debilidad en luces de accesorios (Torreta, Dirección) mal conectados y mal funcionamiento

Fecha del Servicio: 04/Marzo/2016
Horómetro: 3345.4 h

José Jimenez
J. TORRES



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO