

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476



Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Formulario de mantenimiento preventivo para un Toyota Hilux 2.0. El documento incluye campos para datos del cliente, tipo de servicio, y una lista de tareas realizadas. Las observaciones indican que los servicios fueron realizados correctamente.

ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

Observaciones:
- Servicios realizados OK



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: SEM
Centro: PUNTO A PUNTO TS
Mecánico: MENSA, YUGATAN
Ubicación: MONTACARGAS TOYOTA 32-SPZS, MENI ECO 10012476 MENSA

No. de Orden: 487545
Fecha: 09/04/2016
Código QR: 10012476
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

1.000000 PZLA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXÓN, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO).

OBSERVACIONES
- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2016 Horómetro: 487545

Jose J. Jarama Juan Carlos B. Jarama

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	09/04/2016
Modelo:		Código QR:	UNSA-0216
Ubicación:	MENDOZA, YUGATAN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA 3.5-SPZS MENET ECU 10012476 MENDOZA

FASE Y DESCRIPCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

100000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR.
--------	-------	--

REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS.
REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO FRENO, ANTICONGELANTE).
REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS).
LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION.
ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL.
LUBRICACION DE CADENAS.
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO(S).

OBSERVACIONES

- Servicios Realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2016 Horómetro: 18754.5

Jose J. Jarama Juan C. Castañeda Francisco



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	08/04/2025
Ubicación:	MENIDA, VIGATÁN	Código QR:	UNSA-0316
		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 32-5000L 1907 ECU 19012476 MENIDA

FECHAS Y SERVICIOS

SERVICIO	FECHA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

DETALLE DEL SERVICIO

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR.
----------	-------	--

REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXÓN, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO).

OBSERVACIONES
- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2025 Hora: 18:54.5

Joe J. [Firma] Juan C. [Firma] Francisco [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	06/Mar/2025
Ubicación:	MENIDA, YUGAYAN	Código QR:	UNSA-0216
		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

DESCRIPCION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 32-SPZS, MENET ECU 10012476 MENIDA


FECHAS Y HORAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENO, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENO).
---------	-------	--

OBSERVACIONES
- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/Mar/2025
Horas: 18754.5

Joe [Signature]
Juan [Signature]
Francisco [Signature]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	08/Mar/2018
Ubicación:	MENDOZA, YUGAYAN	Código QR:	UNSA-0218
		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONTACARGAS TOYOTA 32-SPZS, MENET ECO 10012476 MENDOZA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS: INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR.	
REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXÓN, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO).	
OBSERVACIONES	
- Servicios realizados OK	
Fecha del Servicio:	09/Marzo/2018
Horas:	18754.5
Firma del Técnico: <i>Jose J. Jarama</i>	
Firma del Cliente: <i>Juan Carlos...</i>	
Firma del Supervisor: <i>Francisco...</i>	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente: SEM
Centro: PUNTO A PUNTO TS
Mantenimiento: MENDI, YUGATAN
Ubicación: MONTACARGAS TOYOTA 32-3002, MENI ECO 10012476 MENDI

No. de Orden: 187545
Fecha: 09/04/2016
Codigo QR: 187545
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS

ITEM	DESCRIPCION
1.000000	SEVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR.
	REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS.
	REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENO, ANTICONGELANTE).
	REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS).
	LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION.
	ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL.
	LUBRICACION DE CADENAS.
	PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENOS).


OBSERVACIONES
- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2016
Horas: 187545

Jose Jimenez
Juan Carlos Jimenez
Francisco

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	08/04/2025
Ubicación:	MENIDA, YUCATAN	Código QR:	UNSA-0216
		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

DESCRIPCION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 3.5-SPZS MENI ECO 10012476 MENIDA

FECHAS Y DESCRIPCION

10/00000	SE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS (INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISION DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISION, DIFERENCIAL, HIDRAULICO FRENO, ANTICONGELANTE), REVISION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION, ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACION DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION DE FRENOS)
----------	----	---

OBSERVACIONES
- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2025 7:16 Horómetro: 18754.5

Jose Jimenez Juan Carlos Jimenez Francisco

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80842

SAP

70012476

OBSERVACIONES

REQUIERE REPARACIÓN DE EJE, BALEROS DE CARGA, PERNOS REY, BALEROS DE AGUJA AN MAL ESTADO

Cliente:	SEM	No. de Orden:	80842
Centro:	PUNTO A PUNTO TS	Fecha:	09/04/2018
Subcentro:		Código QR:	UNDA0218
Ubicación:	MENDOZA, YUGAAN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONTECARGAS TOYOTA 3.0 3000 1700 12476 MENDOZA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 300 HORAS

1.000000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 300 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 8 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR.

REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS.

REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE).

REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXÓN, ENTRE OTROS).

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN.

ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL.

LUBRICACIÓN DE CADENAS.

PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO).

OBSERVACIONES

- Servicios realizados OK

Fecha del Servicio: 09/04/2018 Horómetro: 18754.5

Jose [Signature] Juan [Signature] Francisco [Signature]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

