

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ubicación: 3435	Nº de Orden: KAUF - 3531
Zona: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 05/Mar/2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0318
Asesor: MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA REGAS, 10392 ECO 70022298 MÉRIDA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Identificador	Unidad	Descripción
7000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRASADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS)
OBSERVACIONES		
- Serenos Oh		
Fecha del Servicio: 09/Marzo/2026		
Horómetro: 77297.4		
Joaquín		
Juan Carlos		
Francisco		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden: 3435	No. de Orden: 3531	RUAF: 3531
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 05/02/2018	05/02/2018
Indicador: MÉRIDA, YUCATÁN	Código QR: VMSA-0318	VMSA-0318
Observación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
CONYACARGAS TOYOTA BEGAS 10392 ECO 70022298 MÉRIDA	


FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

PIEZA	DESCRIPCIÓN
7000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).

OBSERVACIONES	
- Servicios OK	

Fecha del Servicio: 09/02/2018	Horómetro: 72094.4
--------------------------------	--------------------

Jose Jimenez	Juan Carlos Amador	Trinidad
--------------	--------------------	----------



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Observación:	3435	No. de Orden:	3531
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/04/2008
Integrante:		Código QR:	VMSA-0318
Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Modelo:	CONCACARGAS TOYOTA BEGAS 10392 ECO 70022298 MÉRIDA


FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

PIEZA	DESCRIPCIÓN
7000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS).

OBSERVACIONES	
- Servicios OK	

Fecha del Servicio:	09/Marzo/2010	Horómetro:	72094.4
---------------------	---------------	------------	---------

José Jiménez	Juan Carlos Amador	Tramite
--------------	--------------------	---------



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP


70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden:	3438	No. de Orden:	80844
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05MAR2020
Integrante:		Código QR:	VMSA-0318
Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTACARGAS TOYOTA REGAS: 10392 ECO 70022298 MÉRIDA	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
7000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).
OBSERVACIONES	
- Servicios OK	
Fecha del Servicio:	09/MARZO/2020
Horómetro:	72094.4
Asesor:	Jose Jimenez
Asesor:	Juan Carlos Amador
Asesor:	Francisco



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden: 3435	No. de Orden: 3531
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 05/04/2018
Indicador: MÉRIDA, YUCATÁN	Código QR: VMSA-0318
Observación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
CONVENCIONES TOYOTA (EJEMPLO: 10392 ECO 70022298 MÉRIDA)	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
700000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).
OBSERVACIONES	
- Servicios OK	

Fecha del Servicio: 09/04/2018	Horómetro: 72094.4
--------------------------------	--------------------

Jose Jimenez	Juan Carlos Amador	Tramitador
--------------	--------------------	------------

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Observación:	3435	No. de Orden:	80844
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/04/2025
Integrante:		Código QR:	VMSA-0318
Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Modelo:	CONCACARGAS TOYOTA BE345-10392 ECO 70022298 MÉRIDA
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
7000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).
OBSERVACIONES	
- Servicios OK	
Fecha del Servicio: 09/Marzo/2025	
Horómetro: 72094.4	
Firma del Técnico: [Firma]	
Firma del Cliente: [Firma]	
Firma del Supervisor: [Firma]	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Orden: 3435	No. de Orden: 3531
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 05/04/2018
Indicador: MÉRIDA, YUCATÁN	Código QR: VMSA-0318
Observación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
CONVENCIONES: TOYOTA REG45, 10392 ECO 70022298 MÉRIDA	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
700000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).
OBSERVACIONES	
- Servicios OK	

Fecha del Servicio: 09/04/2018	Horómetro: 72094.4
--------------------------------	--------------------

Jose Jimenez	Juan Carlos Amador	Trinidad
--------------	--------------------	----------

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3435	No. de Orden: 3531
Destino: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 05/04/2018
Integrante: MÉRIDA, YUCATÁN	Código QR: VMSA-0318
Observación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
CONTACARGAS TOYOTA REGAS 10392 ECO 70022298 MÉRIDA	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	
PIEZA	DESCRIPCIÓN
2000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE), REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS), LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN, LUBRICACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LUBRICACIÓN DE CADENAS, PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO).
OBSERVACIONES	
- Servicios OK	

Fecha del Servicio: 09/04/2018	Horómetro: 72094.4
--------------------------------	--------------------

José Jiménez	Juan Carlos Amador	Tramitador
--------------	--------------------	------------

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80844

SAP

70022298

OBSERVACIONES

- *REQUIERE SENSOR DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN (SENSOR DAÑADO)*
- *REQUIERE 2 BIRLOS DELANTEROS CON TUERCA Y BIRLO DE MAZA BARRIDOS*
- *REQUIERE CABLE DE BATERIA Y 2 TERMINALES*

Origen:	SAIS	No. de Orden:	80844
Destino:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/04/2025
Integrante:		Código QR:	VHSA-0318
Observaciones:	MÉRIDA, YUCATÁN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
IDENTIFICACIÓN	CONTACARGAS TOYOTA REGAS 10392 ECO 70022298 MÉRIDA
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS	

DESCRIPCIÓN	
000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN. REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO. REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE SECUNDARIO. 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN. 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR. REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS. REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE). REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN. LUBRICADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LUBRICACIÓN DE CADENAS. PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS).	

OBSERVACIONES	
- Sensores OK	

Fecha del Servicio:	09/Marzo/2026
Horario:	7:00 a 1:00

José Juan	Juan Carlos	Trinidad
-----------	-------------	----------

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO