



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-279	N. Orden:	KAUF3491	Fecha:	12/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:

***REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**


***REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE REPUESTO DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-279	N. Orden: KAUF3491	Fecha: 12/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20387	Ubicación: TICUL	Horómetro:

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT) Y TRANSMISIÓN (2 LTS)**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-279	N. Orden:	KAUF3491	Fecha:	12/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENDRIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-279	N. Orden:	KAUF3491	Fecha:	12/03/2026
--	---------------------	-------------------	----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:
---------------------------	----------------	------------	---------------	------------	-------------------	-------	-------------------

- REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE ALTERNADOR (ADAPTARON UN REGULADOR PERO SE QUEMA, SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y BANDA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-279	N. Orden:	KAUF3491	Fecha:	12/03/2026
--	---------------------	-------------------	----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:
---------------------------	----------------	------------	---------------	------------	-------------------	-------	-------------------

- REQUIERE LIMPIEZA A CUERPO DE ACCELERACIÓN
- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- REEMPLAZO DE BUJIAS
- REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
- REQUIERE ALARMA DE REVERSA (BOCINA)
- REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO Y SUCCIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO

