

Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	6,267 HRS

“NO ARRANCA”

*REPARACIÓN DE 12 VOLTS AL ALTERNADOR, ARMADO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE SWITCH DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE TOLVA DE SWITCH



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	6,267 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA YA QUE ES DEL AÑO 2023 Y PRESENTA FALLO AL ARRANQUE



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0429	N. Orden: KAUSN	Fecha: 12/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20386	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 6,267 HRS

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- NECESITA LAVADO DE RADIADOR Y REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	6,267 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

