




VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE COMBUSTIBLE DE SUCCIÓN Y RETORNO





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y REVISIÓN DE NIVELES EN GENERAL.





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - LUBRICACIÓN DE CADENAS.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – HORÓMETRO.





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-S	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	5822.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - OBSERVACIONES:

1. EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE JOYSTICK, DE LEVANTE Y DESPLAZADOR YA QUE SE QUEDAN ACTIVOS SIN MANIPULARLOS.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE SILLA DEL OPERADOR.
3. REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO (LADO DERECHO).
4. REQUIERE FARO REVERSERO.
5. REQUIERE REEMPLAZO DE LLAVIN.
6. REQUIERE ESPEJO RETROVISOR.

