

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83570

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE RINES TRASEROS



ORDEN DE TRABAJO			
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 85029 Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización:	3790	No. de Orden:	KAUF 3627
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	19/Mar/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-BFG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
REEMPLAZO DE RINES TRASEROS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
2.000000	PIEZA	RIM TRASERO 6 00X9	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE RINES TRASEROS	
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio:	19/03/26	Horometro:	19223
Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:	Nombre y Firma del Auxiliar:	
Sergio Santos Vazquez			



Recomendaciones

- REEMPLAZAR O MANTENER EN BUEN ESTADO LOS RINES TRASEROS ES FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO.