

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82903

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE RADIADOR Y RELLENO DE
ANTICONGELANTE (6 LTS)



Kaufmann
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa - José María Pardo Surco
Viamonte - Talcahuano - Chile
Tel: 800011010 Kaufmann@kaufmann.cl

Ubicación: 3783
Cliente: PUNTO A PUNTO 2
Solicitante:
Ubicación: PALENSUE

No de Orden: KAUF 3851
Fecha: 17Mar2024
Código QR: 1484-022
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Modelo: TOYOTA MODE 32-8P-025 S. 9164 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

REEMPLAZO DE RADIADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PIEZA RADIADOR		1
2	ETRIOS LITRO DE ANTICONGELANTE		6
3	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE RADIADOR		1

Se Realizó Reemplazo de Radiador y se Rellenó Anticongelante.

Requisitos:
• Reemplazo de Bomba de Agua
• Reemplazo de mangueras laterales y superior del enfriador de aceite ATF, la que va de la transmisión al radiador.
• Reemplazo de Detergente.
• Muestrado de Anticongelante.
• Muestrado de Aceite ATF, Transmisión

Fecha del Servicio: 17/03/2024
Código QR: 1484-022
Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Asesor: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA INSPECCIONAR FUGAS EN MANGUERAS Y CONEXIONES, Y VERIFICAR QUE EL NIVEL DE ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE SEA EL ADECUADO ANTES DE CADA JORNADA.
- UTILIZA REFRIGERANTE DE ALTA CALIDAD Y EVITA USAR AGUA CORRIENTE, YA QUE PREVIENE EL SOBRECALENTAMIENTO Y LA CORROSIÓN

