

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84234

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS



KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AUTOMOTORES
CALLE 14 #200 - San Juan, P.R. 00911
Tel: (787) 761-1111 - Fax: (787) 761-1112
E-mail: info@kaufmannpr.com

Cliente: 3802
Clase: PUNTO A PUNTO 12
Subcliente: MURMUELLO
Ubicación: MURMUELLO

No. de Orden: 84234
Fecha: 24/06/2022
Código QR: 14624298
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

SERVICIO REALIZADO
PEQUEÑA TOYOTA MODELO 2500KG 12V 1000HRS 1.5 TON

REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTA DULCE TOP 400X140X125	2	120000	240000
2	VALVULA DE SEGURIDAD DE LLANTAS TRASERAS	2	10000	20000
3	VALVULA DE LLANTAS TRASERAS	2	10000	20000

COMENTARIOS
Se realiza Servicio de Cambio de llantas nuevas con todo y con
Se cambian todos los vites y bujias

24/06/2022 14:15

[Firma] *[Firma]*
Gerente de Operaciones Asesor y Técnico Toyota



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

