



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 03487 HRS		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	03487 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE HIDRÁULICO.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	03487 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	03487 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 03487 HRS		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	12/03/2026
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-KU1G3 2024	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	03487 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS – HORÓMETRO.

