



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	KAUF3639	Fecha:	20/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	141.0 HRS


CORRECTIVO POR FUGA DE COMBUSTIBLE EN BOMBA (TAPA DE FLOTADOR), SE AJUSTAN TORNILLOS.





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	KAUF3639	Fecha:	20/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	141.0 HRS

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	KAUF3639	Fecha:	20/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	141.0 HRS

HORÓMETRO.





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	KAUF3639	Fecha:	20/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	141.0 HRS

OBSERVACIONES:

1. EQUIPO QUEDA OPERATIVO SIN NINGÚN DETALLE.
2. VERIFICÓ EL OPERADOR QUE NO HUBIERA FUGA DE COMBUSTIBLE Y DE FLUIDOS.