

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84137

SAP

70023967

Reparación

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

ORDEN DE TRABAJO
RAUFMANN
Mantenimiento de Máquinas y Herramientas
Calle 10 No. 100, San José, Costa Rica
Tel: 2222-1111
Fax: 2222-2222

CLIENTE: Don Agustin
MAQUINA: Grúa
FECHA: 15/05/2018

TIPO DE TRABAJO: Reparación
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Reemplazo de aceite hidráulico

REALIZADO POR: Miguel Ángel
VERIFICADO POR: Don Agustin

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2018

COMENTARIOS:
- Se relleno 10 litros de aceite hidráulico
- Se verificó el nivel de aceite en el tanque
- Se verificó el nivel de aceite en el cilindro
- Se verificó el nivel de aceite en el cilindro

