



Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF3478	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11280.3 HRS

REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN, LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACIÓN.





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF3478	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11280.3 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO.





Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF3478	Fecha:	13/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11280.3 HRS

OBSERVACIONES

1. SE DETECTA DAÑO EN INYECTOR (SE REEMPLAZA POR UNO DE UN EQUIPO PARADO).
2. SE DETECTA DAÑO EN TERMINALES Y PERNOS DE DIRECCIÓN.
3. CILINDRO DE DIRECCIÓN PRESENTA FUGA DE ACEITE.