

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL



KAUFMANN

0519850004 Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pineda Suárez
Valencia - Venezuela - 46000
Tel: 993570550 Mail: administracion@kaufmann.ve

Cliencia: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VMSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 5508
Fecha: 03/Mar/2022
Codigo QR: VMSA.0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT: TOYOTA MOC #048 S 20101 NO ECO 70023968 4.5 TOR

ÁREA SERVIDORA
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL

1.000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL

COMENTARIOS
- Se reemplaza kit de sellos de desplazador lateral
- Se ajusta correa para horquilla

FECHA DEL SERVICIO: 27/3/22
NOMBRE DEL CLIENTE: [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO: [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL AUXILIAR: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

