

EVIDENCIAS

Tipo

GARANTÍA

Ticket

83570

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE RIN TRASERO



KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle 14, Jesús - José María Piro Sotelo	
Villahermosa - Tabasco - México - 88029		Tel. 983370599 - Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 3655
Solicitante:	JOA. LUCASO	Fecha:	23-Mar-2025
Ubicación:	AGENCIA VISA	Código QR:	VHSA-0125
		Tipo de Servicio:	GARANTÍA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-BPG25 S. 76498 NO. ECD 70022016 2.8 TON			
FALLA REPORTADA			
REEMPLAZO DE RIN TRASERO			
1.000000 PIEZA RIN TRASERO E 00X9			
OBSERVACIONES			
Se hizo Rin Trasero derecho con sus 6 birlos			
Fecha del Servicio: 27/3/26		Horas: 19:57.4h	
Nombre y Firma del Cliente: <i>[Firma]</i>		Nombre y Firma del Técnico: <i>[Firma]</i>	
		Nombre y Firma del Auxiliar: <i>[Firma]</i>	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

